

بسمه تعالی



مرکز مدیریت امداد و هماهنگی
عملیات رخدادهای رایانه ای

نقص بحرانی در سیستم عامل IOS روترهای سیسکو که به
هکرهای از راه دور اجازه می دهد کنترل کاملی بر
سیستمها داشته باشند.

گزارش آسیب پذیری



۱.....	مقدمه	۱
۲.....	آسیب‌پذیری ارتقاء سطح دسترسی با شناسه CVE-2020-3227	۲
۲.....	آسیب‌پذیری تزریق دستور در VM Channel با شناسه CVE-2020-3205	۳
۳.....	آسیب‌پذیری اجرای کد دلخواه در روترهای صنعتی با شناسه CVE-2020-3198	۴
۵.....	منابع	۵

۱ مقدمه

اخیراً سیسکو اعلام کرده است که تعداد زیادی آسیب پذیری را در سیستم عامل IOS روترهایش برطرف کرده است که شامل بیش از دهها آسیب پذیری است که بر سوئیچها و روترهای صنعتی شرکت تاثیر می گذارند. در مجموع، ۲۵ آسیب پذیری با شدت بالا و بحرانی در سیستم عامل های IOS و IOS XE رفع شده اند. علاوه بر این، این شرکت تعدادی توصیه ی دیگر را در مورد نقص هایی با شدت بالا و متوسط که بر IOS و سایر نرم افزارها تاثیر می گذارند، منتشر کرده است.

یکی از مهمترین این آسیب پذیری ها که بحرانی نیز است با شناسه CVE-2020-3205 قابل ردیابی بوده که به یک مهاجم غیرمجاز اجازه می دهد تا دستورات شل دلخواه را بر روی یک سرور VDS اجرا کند. مهاجم می تواند با ارسال بسته های ساخته شده ی ویژه ای به دستگاه قربانی، از این نقص امنیتی بهره ببرد. یک حمله ی موفق می تواند موجب دسترسی کامل به سیستم شود.

آسیب پذیری مهم دیگر با شناسه ی CVE-2020-3198 نیز مشابه مورد قبل عمل می کند. با توجه به اینکه به یک مهاجم غیرمجاز اجازه می دهد تا از راه دور کد دلخواه را بر روی سیستم آسیب پذیر اجرا کند، مهاجم قادر است با ارسال بسته های مخرب به دستگاه، به سادگی باعث خرابی (crash) و سپس راه اندازی مجدد (reboot) دستگاه شود. این موارد همچنین بر روی Cisco ISR 809، Industrial Routers ۸۲۹ و سری ۱۰۰۰ CGR تأثیر می گذارند.

جدای از این، سیسکو آسیب پذیری با شناسه CVE-2020-3227 را نیز بحرانی اعلام کرده است. به طور خلاصه، با توجه به کسب امتیاز ۹.۸ از ۱۰ در مقیاس CVSS، خطر این آسیب پذیری از موارد قبلی کمتر نیست.



شکل ۱. آسیب پذیری بحرانی در روترهای سیسکو

۲ آسیب پذیری ارتقاء سطح دسترسی با شناسه CVE-2020-3227

در آسیب پذیری با شناسه CVE-2020-3227، مسئله کنترل مجوزهای زیرساخت Cisco IOx در Cisco IOS XE مطرح است. این اشکال به یک مهاجم بدون داشتن مجوز و اعتبارنامه اجازه می دهد تا به Cisco IOx API دسترسی پیدا کند و دستورات را از راه دور اجرا کند.



Advisory ID:	cisco-sa-ioxPE-KgGvCAf9	CVE-2020-3227
First Published:	2020 June 3 16:00 GMT	CWE-264
Version 1.0:	Final	
Workarounds:	No workarounds available	
Cisco Bug IDs:	CSCvq18527 CSCvq83400	
CVSS Score:	Base 9.8	

شکل ۲. آسیب پذیری ارتقاء سطح دسترسی با شناسه CVE-2020-3227

با بررسی انجام شده مشخص شد که IOx به درستی درخواست های توکن را بررسی نمی کند و در نتیجه، به مهاجم اجازه می دهد تا از دستورات ویژه API استفاده کند، یک توکن را درخواست کند و دستورات دلخواه را بر روی دستگاه آلوده، اجرا کند.

علاوه بر این، سیسکو توضیح داده است که به روزرسانی های نرم افزاری لازم را برای رفع این آسیب پذیری منتشر کرده است، زیرا هیچ راه حلی در دسترس نیست که بتواند این نقص امنیتی را برطرف کند. اگر در مورد محصولاتی که تحت تاثیر این آسیب پذیری قرار گرفته اند صحبت کنیم، سیسکو قبلاً تایید کرده است که نسخه ۱۶.۳.۱ نرم افزار Cisco IOS XE، تحت تاثیر این نقص امنیتی قرار دارد.

۳ آسیب پذیری تزریق دستور در VM Channel با شناسه CVE-2020-3205

این نقص امنیتی با شناسه CVE-2020-3205، در VM Channel داخلی نرم افزار Cisco IOS برای روترهای Cisco 809، Cisco 829 و Cisco 1000 Series (CGR1000) وجود دارد. این روترها، روترهایی هستند که بر

روی معماری Hypervisor طراحی شده‌اند. این نقص امنیتی می‌تواند به راحتی اجازه دهد مهاجمی غیرمجاز، دستورات شل دلخواه را بر روی VDS دستگاه آلوده اجرا کند.



Advisory ID:	cisco-sa-ios-iot-udp-vds-inj-f2D5Jzrt	CVE-2020-3205
First Published:	2020 June 3 16:00 GMT	CWE-20
Version 1.0:	Final	
Workarounds:	No workarounds available	
Cisco Bug IDs:	CSCvq66443	
CVSS Score:	Base 8.8	

شکل ۳. آسیب‌پذیری تزریق دستور در VM Channel با شناسه CVE-2020-3205

این نقص امنیتی، با ارسال بسته‌های مخرب به قربانی، می‌تواند توسط مهاجم مورد استفاده قرار گیرد. مهاجم با بهره‌برداری موفق از این نقص می‌تواند دستورات دلخواه را با دسترسی روت در محیط شل لینوکس VDS اجرا کند و دسترسی کامل به سیستم را به مهاجم دهد. جدای از این، برای رفع این آسیب‌پذیری، سیسکو به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار را منتشر کرده است، زیرا در حال حاضر هیچ راه حلی وجود ندارد که این آسیب‌پذیری را برطرف کند.

همچنین همانطور که خود سیسکو تأیید کرده‌است، این نقص بر روترهای Cisco 809، ISR ۸۲۹ صنعتی و CGR1000 (Cisco 1000 Series Connected Grid Riders) تأثیر گذاشته‌است.

۴ آسیب‌پذیری اجرای کد دلخواه در روترهای صنعتی با شناسه CVE-2020-3198

در آسیب‌پذیری با شناسه CVE-2020-3198، یک خرابی یا راه اندازی مجدد روتر توسط مهاجم ایجاد می‌شود. تمام کاری که لازم است انجام شود این است که بسته‌های UDP دستکاری‌شده، از طریق IP4 یا IP6، به درگاه ۹۷۰۰ فرستاده شوند. سیسکو این آسیب‌پذیری را ۹.۸ از ۱۰ امتیاز، ارزیابی کرده است.



Advisory ID:	cisco-sa-ios-iot-rce-xYRSeMNH	CVE-2020-3198
First Published:	2020 June 3 16:00 GMT	CVE-2020-3258
Version 1.0:	Final	CWE-119
Workarounds:	No workarounds available	
Cisco Bug IDs:	CSCvr12083	
	CSCvr46885	
CVSS Score:	Base 9.8	

شکل ۴. آسیب پذیری اجرای کد دلخواه در روترهای صنعتی با شناسه CVE-2020-3198

همچنین در توصیه نامه امنیتی سیسکو، نقص امنیتی با شناسه CVE-2020-3258 امتیاز ۵.۷ را از ۱۰ کسب کرده است. با بهره برداری از این نقص، مهاجم می تواند به شکل کارآمدی کد مخرب را که به یک کاربر محلی با داده ی ورود معتبر و با امنیت بالا محدود شده است، اجرا کند. این عمل می تواند موجب دستکاری حافظه ی در حال کار یک دستگاه شود و از روی حافظه ی سیستم، رونویسی کند.

جدا از همه ی این موارد، این نقص امنیتی بر روی روترهای Cisco 809، ۸۲۹ ISR Industrial، CGR1000 (Cisco 1000 Series Connected Grid Ruters) تأثیر گذاشته است.

سایر آسیب پذیری ها نیز به عنوان شدید تلقی شده اند، زیرا می توانند توسط مهاجمان برای افزایش سطح دسترسی با استفاده از ابزارهای احراز هویت، حملات DoS، اجرای دستورات شل دلخواه و بارگیری تصاویر، از سیستم عامل مخرب استفاده کنند.

با این وجود، برای استفاده از این نقص های امنیتی، احراز هویت، دسترسی محلی یا فعالیت توابع غیرفعال شده به طور پیش فرض لازم خواهد بود. برخی از آسیب پذیری های شدید مربوط به IOx است، زیرا آنها به مهاجمان اجازه می دهند فایل های دلخواه را بنویسند و اصلاح کنند، حملات مستقیم DoS را انجام دهند و کد دلخواه را با دسترسی و مجوز بالا اجرا کنند.

آسیب پذیری هایی که با شدت متوسط مشخص شده اند، بر محصولات صنعتی سیسکو تأثیر می گذارند و توسط مهاجمان در حملات XSS قابل استفاده هستند و فایل های دلخواه را بازنویسی می کنند. سیسکو لیست محصولات تحت تأثیر را منتشر کرده است که شامل موارد زیر است:

- Cisco 800 Industrial ISRs
- Cisco 809 Industrial ISRs

- Cisco 829 Industrial ISRs
- CGR1000 (Cisco 1000 Series Connected Grid Routers)
- IC3000 Industrial Compute Gateway
- Industrial Ethernet (IE) 4000 series switches
- Catalyst IE3400 secure series switches
- IR510 WPAN routers

منابع ۵

- <https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x>
- <https://gbhackers.com/flaws-in-cisco-ios-routers/>