

بسمه تعالی



مرکز مدیریت امداد و هماهنگی
عملیات رخدادهای رایانه ای

آسیب‌پذیری موجود در نرم‌افزار NX-OS

گزارش آسیب‌پذیری



۱.....	آسیب پذیری موجود در نرم افزار NX-OS	۱
۱.....	دستگاه های تحت تأثیر این آسیب پذیری	۲
۲.....	مراجع	۳

۱ آسیب پذیری موجود در نرم افزار NX-OS

سیسکو یک نقض با شدت بالا که در نرم افزار NX-OS و سیستم عامل شبکه که در سویچ های Ethernet سری Nexus سیسکو وجود دارد و می تواند باعث حملات انکار سرویس (DoS) شود را وصله کرد. در صورت بهره برداری از این آسیب پذیری، یک مهاجم احراز هویت نشده از راه دور می تواند ورودی های لیست کنترل دسترسی (ACL) که در سوئیچ Nexus پیکربندی شده را دور زده و باعث حملات انکار سرویس شود.

طبق توصیه های امنیتی سیسکو بهره برداری موفقیت آمیز می تواند باعث شود دستگاه آلوده، بسته IP-in-IP را به طور غیر منتظره رمزگشایی کرده و بسته IP داخلی را ارسال کند. این مسئله باعث می شود بسته های IP که ورودی ACL های پیکربندی شده در دستگاه آلوده یا مرزهای امنیتی دیگر را دور می زنند، در بخش های دیگر شبکه نیز اعمال مخرب خود را انجام دهند.

این آسیب پذیری (CVE-2020-10136) در پشته شبکه در نرم افزار NX-OS سیسکو و در واقع در یک پروتکل tunneling به نام IP-in-IP encapsulation وجود دارد که به بسته های IP امکان می دهد در یک بسته IP دیگر محصور شوند. این پروتکل در نرم افزار آلوده، بسته های IP-in-IP را از هر منبعی (به هر مقصد) بدون پیکربندی صریح بین آدرس های IP مبدا و مقصد دریافت می کند.

مهاجم می تواند با ارسال یک بسته IP-in-IP مخرب به دستگاه آلوده از این مسئله سوءاستفاده کند. به گفته شرکت سیسکو، تحت شرایط خاصی این بسته ها می توانند باعث فرآیند پشته شبکه، ایجاد اختلال در شبکه، چندین بار راه اندازی مجدد سیستم و حملات انکار سرویس در دستگاه های آلوده شوند.

۲ دستگاه های تحت تأثیر این آسیب پذیری

دستگاه های تحت تأثیر این نقض، سوئیچ های Nexus سری های ۱۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۵۰۰، ۵۶۰۰، ۶۰۰۰، ۷۰۰۰ و ۹۰۰۰ و همچنین سیستم محاسبات یکپارچه سیسکو (UCS) سری های ۶۲۰۰ و ۰۶۳۰۰ هستند. کاربران می توانند آلوده بودن نرم افزار NX-OS را از طریق یک ابزار ذکر شده در توصیه های امنیتی سیسکو بررسی کنند.

در صورتی که کاربران از نسخه آسیب پذیر نرم افزار NX-OS استفاده کنند، محصولات سیسکو موجود در شکل زیر می توانند تحت تأثیر این آسیب پذیری قرار بگیرند.

- Nexus 1000 Virtual Edge for VMware vSphere (CSCvu10050)
- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V (CSCvt67738)
- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere (CSCvt67738)
- Nexus 3000 Series Switches (CSCun53663)¹
- Nexus 5500 Platform Switches (CSCvt67739)
- Nexus 5600 Platform Switches (CSCvt67739)
- Nexus 6000 Series Switches (CSCvt67739)
- Nexus 7000 Series Switches (CSCvt66624)
- Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode (CSCun53663)¹
- UCS 6200 Series Fabric Interconnects (CSCvu03158)
- UCS 6300 Series Fabric Interconnects (CSCvt67740)

شکل ۱

کاربران باید آخرین وصله منتشر شده را اعمال کنند، اگر دستگاهی توانایی غیرفعال کردن IP-in-IP را در پیکربندی خود دارد، توصیه می شود در تمام رابط هایی که نیازی به این ویژگی ندارند غیرفعال شوند. از سازندگان دستگاه خواسته شده است که IP-in-IP را در پیکربندی پیش فرض خود غیرفعال کرده و از مشتریان خود بخواهند که آن را در صورت لزوم پیکربندی کنند.

یک کد PoC برای این آسیب پذیری توسط یک محقق امنیتی به نام Yannay Livneh (کاشف این آسیب پذیری) منتشر شده است. به گفته این محقق از این کد می توان جهت تایید اینکه این دستگاه از پروتکل IP-in-IP encapsulation از منبع تا مقصد دلخواه پشتیبانی می کند، استفاده کرد. استفاده از این کد نیازمند حداقل دو دستگاه دیگر با آدرس IP مشخص می باشد.

به گفته سیسکو در حال حاضر اطلاعاتی عمومی یا استفاده مخرب از این آسیب پذیری وجود ندارد. این آسیب پذیری با شدت ۸,۶ از ۱۰ و بالا گزارش شده است. این نقض یک هفته پس از اعلام خبر به خطر افتادن سرورهای سیسکو و دو آسیب پذیری بحرانی در SaltStack به وجود آمد. این نقض ها در چارچوب مدیریت Salt وجود داشته و همچنین در ابزارهای شبکه سیسکو نیز از آن ها استفاده می شود.

۳ مراجع

[1] <https://threatpost.com/cisco-dos-flaw-nexus-switches/156203/>